

	<b>Beneficiar: REGISTRUL AUTO ROMAN</b>
--	---

**MEMORIU TEHNIC  
Lucrari de refacere sistem termoizolatie fatada  
RAR ARGES**

Prezentul memoriu se refera la lucrarile de refacere sistem termoizolatie fatada si reparatii arhitectura la Reprezentanta RAR Pitesti, lucrari necesare in vederea asigurarii conditiilor de functionare si pentru o reducere a costurilor de intretinere.

Memoriul cuprinde elementele tehnice aferente lucrarilor de reparatii prezentand informatii, prescriptii si detalii tehnice precum si liste de cantitati de lucrari.

Lucrarile prevazute a se executa fac parte din categoria lucrarilor de reparatii si nu afecteaza structura de rezistenta a cladirilor.

Din punct de vedere functional, cladirea cuprinde :

- la parter: hala de lucru,birouri,
- la etaj: birouri anexe si depozitari.

Regim de inaltime: Sp+P+ÎE

Clădirea studiată, în momentul de față este utilizată ca reprezentanta R.A.R, în interior existând birouri si zona de lucru , respectiv spatii de parcare masini.

Prezintă numeroase degradări ale elementelor de finisaj si structurale, produse de lipsa reparațiilor curente, de infiltrări ale apei meteorice.



Acste degradări au fost favorizate și de vechimea mare a construcției. S-au constatat următoarele degradări:

- Soclul cladirii este deteriorat datorită depășirii perioadei de exploatare a acesteia, dar și datorită lipsei lucrărilor de întreținere în timp;
- Degradare Atic-zona de acoperire cu tabla
- Degradare a tencuielilor și termosistemului de fatada,din cauza faptului ca a fost subdimensionat din punct de vedere energetic(este în polistiren expandat de 5 cm), cat și estetic (acesta fiind degradat din cauza faptului ca nu a fost întreținută fatada,aceasta necesitând lucrări de întreținere periodica)

- Degradarea tâmplăriilor exterioare din aluminiu,tamplaria de aluminiu a fost montata la standardele ce erau in vigoare la timpul construirii cladiri,la momentul actual acesta nu mai este in conformitate cu standard de eficienta energetica
- Degradare placare interioara si exterioara inchidere intre cladiri





Concluziile care se pot trage sunt că spațiul actual al clădirii necesită modernizare și o rezolvare funcțională necesară pentru desfășurarea activităților în cele mai bune condiții la standardele în vigoare.

Lucrările ce urmează să se execute sunt următoarele:

- refacere soclu
  - refacere integral sistem termoizolatie fatada
  - reparatii tamplarie de aluminiu
- Trotuarul executat din pavele și bordurile aferente clădirii în zona este tasat și deteriorat iar apa stagnează lângă clădire.

Se va executa integral reabilitarea termică exterioară a clădirii cu termosistem executat în grosime de 10 cm și o rezistență de compresie de 80kpa. Materialele și lucrările de reabilitare vor respecta Indicativ GP 123 – 2013 privind Proiectare și executarea reabilitării termice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Ansamblurile termoizolante și alcătuirea acestora se vor înscrie în clasele indicate,

astfel încăt să respecte cerința fundamentală privind securitatea la incendiu, precum și prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.

Se vor executa lucrările de finisaj interior,dupa ce se vor repară infiltratiile existente si se vor schimba elementele la tamplaria de aluminiu pentru a stopa infiltratiile si a nu mai avea probleme cu eventuale infiltratii in zonele afectate.

Desfacerea si refacerea pardoselii din marmura fiamata in zonele de acces in cladire unde trotuarul si treptele prezinta degradari vizibile. Se va reface prin desfacerea integral a stratului suport, reparare stratului support si inlocuirea treptelor de acces cu o marmura fiamata noua.



Refacerea trotuarului in zonele deteriorate, Refacerea termoizolatiei la soclu pe toata zona trotuarului. Se va inlocui gresia aplicata pe soclu cu o tencuiala la soclu de tip marmoron pentru a spori eficienta din punct de vedere energetic .

Desfacerea si refacerea de la intrarea principala din marmura fiamata.

Spargere betoane si sapatura manuala de pamant in zona trotuarelor.

Se vor executa reparatii locale la toate gurile de scurgere afectate .

Refacerea fatapei si ferestrelor din aluminiu incluse in acesta.

Deseurile rezultate din activitatea de constructii, vor fi preluate de catre o firma de specialitate omologata pentru a face colectare de deseuri provenite din constructii.

Materialele care vor fi puse in opera, vor fi de calitate superioara vor fi insotite de certificate de calitate, buletine de incercari, certificate de conformitate a calitatii produselor iar pentru produsele sau procedeele noi agremente tehnice,conform standardelor in vigeure.

Alte lucrari:

Reparatii la terasa cladirii in zonele cu infiltratii – se va aplica hidroizolatie din cauciuc lichid peste membrana existenta dupa curatare si amorsare.

Toate aceste lucrari de reparatii si refacere a fatapei vor aduce costuri mai mici de intretinere,o functionabilitate mai buna si nu in ultimul rand un aspect architectural mult mai placut .