


SITUAȚIA VERIFICĂRILOR TEHNICE EFECTUATE ÎN TRAFIC în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011


NUMĂR VEHICULE INSPECTATE

96962 vehicule


1 Procentajul general de vehicule neconforme




2 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al securității rutiere



2.1 Procentajul de vehicule neconforme care prezintă pericol iminent de accidente




3 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al emisiilor poluante




3.1 din care în funcție de motorizare


M.A.S.



M.A.C.



4 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al identificării



5 Procentajul de vehicule neconforme din punctul de vedere al efectuării I.T.P.

