


SITUAȚIA VERIFICĂRILOR TEHNICE EFECTUATE ÎN TRAFIC în perioada 03.01.2019 – 31.12.2019


NUMĂR VEHICULE INSPECTATE

69 130 vehicule


1 Procentajul general de vehicule neconforme




2 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al siguranței rutiere




2.1 Procentajul de vehicule neconforme care prezintă pericol iminent de accidente




3 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al emisiilor poluante



3.1 din care în funcție de motorizare



4 Procentajul de vehicule neconforme din punct de vedere al identificării



5 Procentajul de vehicule neconforme din punctul de vedere al efectuării I.T.P.

