

**1** **Istoric Vehicul**

**2**

REGISTRUL AUTO ROMÂN

Solicitare Istoric Vehicul

Istoricul Vehiculului va fi trimis la adresa de Email indicată

Adresă Email

Confirmă Adresa Email

Număr de identificare

Sunt de acord cu Termenii și Condițiile

**CONTINUĂ**

**3**

REGISTRUL AUTO ROMÂN

Solicitare Istoric Vehicul

La Adresa Email specificată a fost trimis un COD de VALIDARE a solicitării

Cod Validare (vezi Email)  
4215002

Nu sunt robot

**VALIDEAZĂ**

**4**

REGISTRUL AUTO ROMÂN

Istoric Vehicul

Istoricul Vehiculului a fost generat în format PDF și trimis la adresa email specificată. Suplimentar, este disponibil pentru descărcare (timp limitat):

Informațiile din raportul Istoric Vehicul sunt extrase din baza de date a RAR în data de 04.05.2020 12:37:14. Valorile oferite au caracter informativ, iar utilizarea acestora reprezintă exclusiv alegerea și responsabilitatea utilizatorilor aplicației.

**Descarcă Istoric Vehicul (PDF)**

**ATENȚIE: Vehiculul este semnalizat cu daune \***

Raportul despre daunele înregistrate de vehicul cuprinde elemente despre zonele avariate și structura de rezistență sau elementele de siguranță afectate. [Click AICI](#) pentru un model de raport.

\* Informațiile cu privire la daune sunt preluate din baze specifice de date la care RAR are acces.

Am luat la cunoștință despre caracterul informativ și neangajant al datelor din Raportul cu detalii daune

**Obține detalii daune (35 LEI)**

**5**

**6**

REGISTRUL AUTO ROMÂN

etPlătesc.ro

Numărul de card:

Numele de pe card:

Data expirării:  Luna  Anul

CVV2/CVC2:

Număr comandă: U-01101123712437

REGISTRUL AUTO ROMAN RA

Descriere comandă: U-01101123712437 Comanda online detalii daune vehicul WVVZZZ

Accept termenii și condițiile

Total: **35.00 LEI**

**Plătește online**

**7**

REGISTRUL AUTO ROMÂN

Raport Detalii Daune

Pentru comanda V-56310101749244 din

Raportul a fost trimis la adresa email specificată în solicitare.


REGISTRUL AUTO ROMÂN

**RAPORT DAUNE**

Vehicul : Dacia Duster

VIN : **UU1XXXXXXXXXX01234**

1. 12-2013 RO	UM	
Zona de Avarii	-	Față Central Mijloc; Față Central Sus; Față Stânga Mijloc; Mijloc Central Mijloc; Mijloc Central Sus; Mijloc Stânga Mijloc
Interval valoare deviz reparatie	lei	7000 - 8000
Interval kilometraj la data devizului	Km	70000 - 80000
Daună majoră economică înregistrată	-	Nu



Elemente de siguranță / Structură rezistență	
Airbag	Nu
Motor	Nu
Sasiu motocicletă	Nu
Casetă de direcție	Da
Centuri sigurantă	Nu
Cutie de viteze	Nu
Lonjeron	Nu
Panou frontal	Da
Plafon	Nu
Praguri	Nu
Punte	Nu
Șasiu autovehicul	Nu
Stâlpi	Nu

\* Raport generat cu date obținute de la partenerii RAR \*

## Cum obții **ISTORICUL DE DAUNE** al vehiculului:

- 1** Se accesează site-ul [www.rarom.ro](http://www.rarom.ro) și se selectează butonul „ISTORIC VEHICUL”;
- 2** Se introduc o adresă de e-mail validă și numărul de identificare al vehiculului (VIN);
- 3** Se introduce codul de securitate primit prin e-mail și se selectează butonul „VALIDEAZĂ”
- 4** Aplicația returnează mesajul „ATENȚIE: vehiculul este semnalizat cu daune”, DOAR dacă a fost identificat un istoric de daune în bazele de date;
- 5** Se selectează butonul „OBȚINE DETALII DAUNE”, care deschide secțiunea de plată securizată;
- 6** Se introduc datele cardului bancar (numărul și codul de securitate, numele deținătorului și data expirării) și se selectează butonul „PLĂTEȘTE ONLINE”;
- 7** După procesarea plății, **RAPORTUL DE DAUNE** este expediat în format PDF la adresa de e-mail indicată.

\* Istoricul vehiculului este, în continuare, disponibil **GRATUIT**.

\*\* Plata este necesară exclusiv pentru obținerea **RAPORTULUI DE DAUNE**.